

**BOOT INSTALLATION FOR
50A TWIST-LOCK
PLUG & CONNECTOR**

Installation Instructions

English

USED ON:

Short boot (industrial)
Cat. No. 7716C (black) Plug

Long boot (industrial)
Cat. No. 7717C (black) Connector

INSTRUCTIONS:

1. Mount boot device after wiring.
2. After mounting boot, check that sealing bead is seated in sealing groove.

**INSTALLATION D'UNE COIFFE
SUR UNE FICHE OU UN CONNECTEUR
TWIST-LOCK DE 50A**

Instructions D'Installation

Français

UTILISATION:

Coiffe courte (industrielle)
pour fiche, n° Cat. 7716C (noir)

Coiffe longue (industrielle)
pour connecteur, n° Cat. 7717C (noir)

DIRECTIVES:

1. Glisser a coiffe sur le dispositif une fois les connexions terminées.
2. Une fois la coiffe en place, s'assurer que le rebord d'étanchéité repose dans la rainure.

**INSTALACIÓN DE UNA COFIA
SOBRE UNA CLAVIJA O UN CONECTOR
TWIST-LOCK DE 50A**

Instrucciones De Instalación

Español



USO:

Cofia corta (industrial)
para clavija, núm. Cat. 7716C (negro)

Cofia larga (industrial)
para conector, núm. Cat. 7717C (negro)

INSTRUCCIONES:

1. Después las conexiones, deslizar la cofia sobre el dispositivo.
2. Después de la instalación, asegurarse de que el rebordo sellador quede asentado en la ranura.



HUBBELL DE MÉXICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un año a partir de su compra. Hubbell reparará o reemplazará el artículo a su juicio en un plazo de 60 días. Esta garantía no cubre desgastes por uso normal o daños ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garantías y excluye expresamente daños incidentales o consecuenciales inherentes a su uso.
HUBBELL DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8 Tel.:(55) 9151 - 9999
Col. Tlacoquemecatl del Valle
México, 03200 D.F.

